

AUDI MMI 用 TVキャンセラー CMM-8KDP に関する大事なお知らせ

平素はピービー製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

さて、当社製品 AUDI MMI 用 TV キャンセラー “CMM-8KDP” において、以下の事例が確認されましたので、お知らせいたします。

[内容]

MMI マルチメディアインターフェイス (3Gタイプ/HDDナビゲーションシステム) 装着車両に、“CMM-8KDP” を取り付けても映像制限解除プログラムのコーディングが出来ない。

[該当ナビゲーション]



- オーディオリリースキーをHDDナビゲーションシステム本体に差込み、手前に引く。

[HDDナビゲーションシステム本体側面部]



100726

8T2 035 678

0005

8T2 035 678

H08



※K5FAN1 58*****H※

0308005



Belgium

VCA0190

MAIN UNIT JAPAN

シリアル番号

[シリアル番号]

1桁 9桁 ~ 13桁 14桁

※K5FAN1 58*****H※

[コーディング不可のシリアル例]

※K5FAN1 58A00MLH※

9桁から13桁にアルファベットが入っている

[コーディング可のシリアル例]

※K5FAN1 5803659H※

9桁から13桁にすべて数字が入っている

ナビゲーション本体 (パーツ番号 8T2 035 678 A) 側面部ラベルのシリアル番号 (バーコード下) シリアル番号の9桁から13桁までの間 (*の5桁) に数字では無く、アルファベット (A~Z) が一文字以上、記載されているナビゲーションシステムです。

14桁目 (最後の1桁) の文字はアルファベットでも問題はありません。

また、MMI / 3GのHDDナビゲーションシステム本体 (パーツ番号 8T2 035 678 A) を、修理などでアッセンブリー交換された後に、該当シリアル番号のナビゲーション本体に交換される場合があります。

※ ソフトウェアのバージョンアップ等での事例は確認されておりません。

※ MMI マルチメディアインターフェイス / 1Gタイプ・2Gタイプ (DVDナビゲーションシステム) については今のところ、このような事例は確認されておりません。