

AUDI MMI 用 TVキャンセラー CMM-8KDP に関する大事なお知らせ

平素はピービー製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。
 さて、当社製品 AUDI MMI 用 TV キャンセラー “CMM-8KDP” において、以下の事例が確認されましたので、お知らせいたします。
 またご購入前には、必ず下記の事項をご確認ください。

[内容]

“CMM-8KDP” の映像制限解除プログラムのコーディングが出来ない。

[該当ナビゲーション]



- オーディオリリースキーをHDDナビゲーションシステム本体に差込み、手前に引く。

[HDDナビゲーションシステム本体側面部]



100726

8T2 035 678

0005

8T2 035 678

H08



※K5FAN1 58*****H※

0308005

VCA0190



Belgium

MAIN UNIT JAPAN

シリアル番号

[シリアル番号]

1桁 9桁 ~ 13桁 14桁

※K5FAN1 58*****H※

[コーディング不可のシリアル例]

※K5FAN1 58A00MLH※

9桁から13桁にアルファベットが入っている

[コーディング可のシリアル例]

※K5FAN1 5803659H※

9桁から13桁にすべて数字が入っている

ナビゲーション本体（パーツ番号 8T2 035 678 A）側面部ラベルのシリアル番号（バーコード下）シリアル番号の9桁から13桁までの間（*の5桁）に数字では無く、アルファベット（A～Z）が一文字以上、記載されているナビゲーションシステムです。

14桁目（最後の1桁）の文字はアルファベットでも問題はありません。

また、MMI / 3GのHDDナビゲーションシステム本体（パーツ番号 8T2 035 678 A）を、修理などでアッセンブリー交換された後に、該当シリアル番号のナビゲーション本体に交換される場合があります。

※ ソフトウェアのバージョンアップ等での事例は確認されておりません。

※ MMI / 1G・2G(DVDナビゲーションシステム) については今のところ、このような事例は確認されておりません。