

コーディングタイプCMM車種追加情報

本製品は車両データの書き換えを行う、コーディングタイプの商品です。
 適合外の車種への接続によるトラブルを未然に防ぐため、車体番号によるプログラム管理を行っています。
 また、車種によってはインフォテインメントシステムのパーツナンバーも監視しています。
 このため、新型車やモデルイヤーチェンジによるパーツナンバー変更などの影響で、
 旧ソフトウェアバージョンの商品ではコーディングを行えない場合があります。
 接続の際には、適合表と本表を併せてご確認ください。
 なお、新型車やモデルイヤーチェンジへの対応は、弊社にて車両データ確認の上、随時行っています。

| ソフトウェアバージョン | CMM-MBD1 | CMM-VAD2 | CMM-VAD3 |
|-------------|--|--|---------------------------|
| 1.00 | MB Cクラス(W205) MB Sクラス(W222) MB Sクラスクーペ(C217) | VW Golf7(5G) Audi A3(8V) | — |
| 1.03 | | Audi A7/RS7(4G MY16) Audi RS3(8V) | |
| 1.04 | | VW Passat(3G) | |
| 2.00 | | | MMI3G/3Gプラス搭載車 (8Fを除く) |
| 2.01 | | | Audi A5カブリオレ(8F) |
| 2.02 | | Audi TT(8S) | |
| 3.00 | MB AMG GT(C190) MB Vクラス(BR447) MB GLC(X253) | | |
| 3.01 | | VW Golf Touran(1T MY16) | |
| 3.02 | | Audi A4(8W) | |
| 3.03 | | Audi Q7(4M) | |
| 3.05 | | ボルシェ911 | |
| 3.06 | | ボルシェマカン | |
| 3.07 | | ボルシェPCMナンバー追加 ボルシェ718ボックスター アウディR8 | |
| 3.08 | | | エラー修正 |
| 3.09 | MB Eクラス(W213) | | |
| 3.10 | | ボルシェ カイエン | |
| 3.11 | | フォルクスワーゲン ティグアン | |
| 3.12 | | アウディA3 マイナーチェンジモデル | |
| 3.13 | | ベントレー ベンテイガ | |
| 3.14 | | アウディA5 ボルシェ パナメーラ | |
| 3.15 | | VW ゴルフVIII(MC後) アウディ Q2 | |

| エラー表示回数 | 内容 | 考えられる原因 | 対処方法 |
|---------|--------------|--|--|
| 1 | 車両と通信できなかった | イグニッションポジションがON になっていない、またはバッテ リー電圧が低い | キーポジションを確認し、また はバッテリーを充電し、接続し 直してください。 |
| 2 | 車両情報が無効だった | 接続した車両が本製品の適 合外の車種だった | いま一度、適合車種をご確認 の上、接続してください |
| 3 | 車両情報が一致しなかった | すでに記憶している車両情報 と異なる車両へ接続した | 最初に接続した車両以外で は、動作しません |
| 4~14 | コーディングが失敗した | 予期せぬ通信エラー | 再度、接続し直してください。 それでも同様のエラーが出る 場合は、当社までご連絡くだ さい |