

コーディングタイプCMM車種追加情報

本製品は車両データの書き換えを行う、コーディングタイプの商品です。
 適合外の車種への接続によるトラブルを未然に防ぐため、車体番号によるプログラム管理を行っています。
 また、車種によってはインフォテイメントシステムのパーツナンバーも監視しています。
 このため、新型車やモデルイヤーチェンジによるパーツナンバー変更などの影響で、
 旧ソフトウェアバージョンの商品ではコーディングを行えない場合があります。
 接続の際には、適合表と本表を併せてご確認ください。
 なお、新型車やモデルイヤーチェンジへの対応は、弊社にて車両データ確認の上、随時行っています。

ソフトウェアバージョン	CMM-MBD1	CMM-VAD2	CMM-VAD3
1.00	MB Cクラス(W205) MB Sクラス(W222) MB Sクラスクーペ(C217)	VW Golf7(5G) Audi A3(8V)	—
1.03		Audi A7/RS7(4G MY16) Audi RS3(8V)	
1.04		VW Passat(3G)	
2.00			MMI3G/3Gプラス搭載車 (8Fを除く)
2.01			Audi A5カブリオレ(8F)
2.02		Audi TT(8S)	
3.00	MB AMG GT(C190) MB Vクラス(BR447) MB GLC(X253)		
3.01		VW Golf Touran(1T MY16)	
3.02		Audi A4(8W)	
3.03		Audi Q7(4M)	
3.05		ボルシェ911	
3.06		ボルシェマカン	
3.07		ボルシェPCMナンバー追加 ボルシェ718ポクスター アウディR8	
3.08			エラー修正
3.09	MB Eクラス(W213)		
3.10		ボルシェ カイエーン	
3.11		フォルクスワーゲン ティグアン	
3.12		アウディA3 マイナーチェンジモデル	
3.13		ベントレー ベンテイガ	
3.14		アウディA5	

エラー表示回数	内容	考えられる原因	対処方法
1	車両と通信できなかった	イグニッションポジションがON になっていない、またはバッテ リー電圧が低い	キーポジションを確認し、また はバッテリーを充電し、接続し 直してください。
2	車両情報が無効だった	接続した車両が本製品の適 合外の車種だった	いま一度、適合車種をご確認 の上、接続してください
3	車両情報が一致しなかった	すでに記憶している車両情報 と異なる車両へ接続した	最初に接続した車両以外で は、動作しません
4~14	コーディングが失敗した	予期せぬ通信エラー	再度、接続し直してください。 それでも同様のエラーが出る 場合は、当社までご連絡くだ さい